



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 17, tel./fax (95) 722 77 77

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: gorzow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych



OTG  
11.05.20



DATA OPRACOWANIA

2020-05-02

OCENA TECHNICZNA

Nr. GOW-50/2020

Rzeczoznawca

mgr inż. Jerzy Machowina

Zlecniodawca

**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL  
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH  
W MIĘDZYRZECZU**

Adres

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie oceny

Ocena stanu technicznego i określenie wartości  
rynkowej pojazdu.

## I. Podstawa opracowania :

1. Zlecenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Dla nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z dnia 30.04.2020 r.
2. Ogledziny i badanie pojazdu wykonane w dniu -30.04.2020 r. w Międzyrzeczu.  
Badanie pojazdu przeprowadzono w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.
3. Dokumenty pojazdu :
  - Dowód rejestracyjny wydany przez Starostę Międzyrzeckiego  
ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz seria DR/BAO 3040812.
  - Karta pojazdu seria KP/AAC 3177879.
4. Program komputerowy INFO-EKSPERT 4-2020 Warszawa.
5. Instrukcja określania wartości pojazdów Nr. 1/2016 SRTSiRD Warszawa z dnia 17 maja 2016 r.
6. Informacje z Internetu.
7. Obserwacja rynku pojazdów używanych.

## II. Właściciel pojazdu wg. dowodu rejestracyjnego :

S.P.S.N.P.CH

**III. Dane techniczne pojazdu :**

Marka, typ, model	- VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Rodzaj pojazdu	- samochód specjalny
przeznaczenie pojazdu	- karetka sanitarna
Numer identyfikacyjny pojazdu	- WV2ZZZ70ZTH242868
Numer rejestracyjny pojazdu	- FMI 00303
Rok produkcji	- 1996
Rodzaj zapłonu	- samoczynny
Kod typu silnika/numer	- ACV013719
Pojemność skokowa silnika	- 2459 cm
Moc silnika	- 75 kW
Rodzaj nadwozia	- furgon
Liczba drzwi	- 4
Dopuszczalna masa całkowita	- 2730 kg
Dopuszczalna ładowność	- 530 kg
Masa własna	- 2200 kg
Liczba miejsc	- 4
Skrzynia biegów	- manualna
Rozstaw osi	- 3320 mm
Liczba osi	- 2
Rodzaj napędu	- przedni
Największy dopuszczalny nacisk osi	- 15.68 kN
Kolor nadwozia	- czerwony
Wskazanie drogomierza	- 442591 km
Data I-rejestracji za granicą	- 12.09.1996 r.
Data I-rejestracji w kraju	- 29.05.2006 r.
Ważność badań technicznych	- 26.07.2020 r.

**Wposażenie standardowe pojazdu :**

1. Akumulator 72 Ah
2. Alternator 90 A
3. Drzwi boczne przesuwne
4. Filtr p. pyłowy
5. Fotel kierowcy regulowany
6. Fotel pasażera regulowany
7. Koło zapasowe pełnowymiarowe
8. Kołpaki
9. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz
10. nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą
11. Obrotomierz i zegar cyfrowy
12. Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane.
13. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
14. Podsufitka
15. Pokrywa tylna przeszklona

- 16.Szyba przednia klejona
- 17.Szyba tylna ogrzewana
- 18.Tapicerka drzwi z tworzywa
- 19.Wspomaganie układu kierowniczego
- 20 Zagłówki foteli
- 21.Zderzaki czarne

Wypożenie dodatkowe :

- 1.Hak holowniczy

Uwagi :

- 1.Karetka sanitarna bez wypożenia specjalnego.

**IV. Stan techniczny pojazdu :**

**Silnik :**

Liczne i znaczne wycieki oleju spod uszczeltek. Ślady nadmiernego przedmuchu spalin do skrzyni korbowej. Osprzęt silnika wykazuje charakterystyczne oznaki nadmiernego zużycia Sprzęgło pracuje wadliwie. Układ wydechowy pokryty ogniskami korozji wżerowej, pordzewiały. Rozrusznik niesprawny.

**Podwozie :**

Nadmierne luzy w połączeniach ruchomych przedniego zawieszenia. Nadmierne luzy w połączeniach kulistych przegubów drążków kierowniczych. Stuki w przekładni kierowniczej w trakcie pracy. Hamulec pomocniczy niesprawny. Liczne rozległe ogniska korozji na powierzchni elementów podwozia.

**Nadwozie :**

Liczne rozległe ogniska korozji na powierzchni całego nadwozia oraz na płycie podłogowej. Progi drzwi przerdzewiały. Obrzeża błotników przednich i tylnych przerdzewiały. Poszycie drzwi przesuwnych w części dolnej wgniecione. Poszycie ściany bocznej prawej w części dolnej wgniecione. Poduszki foteli wgniecione. Poduszka fotela kierowcy porozrywana. Pokrycia tapicerskie foteli wytarte. Dywaniki podłogi nadmiernie zużyte. Szyba przednia zmatowiała i porysowana. Uszczelki szyb i drzwi zestarzały. Wypożenie tapicerskie zabrudzone. Powłoka lakierowa zmatowiała, miejscami porysowana, znaczne miejscowe odpryski lakieru oraz bąble z wykwitami rdzy na powierzchni lakieru. Nadwozie pokryte znakami i napisami typowymi dla karetek sanitarnych.

**Instalacja elektryczna :**

Lustra wkładów optycznych reflektorów zmatowiały. Lampa kierunkowskazu przednia prawa popękana. Akumulator wykazuje brak zdolności rozruchowych.

**Ogumienie :**

Koła przednie OLATION 195/70R15C zużyte 40 %



Koła tylne	OLATION	195/70R15C	zużyte	40 %
Koło zapasowe	UNIROYAL	195/70R15C	zużyte	100 %

## OCENA OGÓLNA

Stan techniczny pojazdu zły  
Pojazd wymaga naprawy w szerokim zakresie.  
Koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu.

## V. Określenie wartości rynkowej pojazdu :

W katalogach wartości rynkowych pojazdów INFO-EKSPERT , Notowania Ogólnopolskie wydawanych przez wydawnictwo Stowarzyszenie Rzecznawców Samochodowych-EKSPERTMOT oraz Spółki Akcyjnej EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI, „RZECZOZNAWCY-PZM” nie określa się wartości bazowych dla pojazdów 20 letnich i starszych.

W związku z powyższym oszacowanie wartości rynkowej badanego pojazdu dokonano według zindywidualizowanej analizy rynku przedmiotowego pojazdu. Przeprowadzono analizę ofert sprzedaży pojazdów ogłaszanych w Internecie oraz zgłaszanych do sprzedaży w przetargach. Dokonano korekty uśrednionych cen ofertowych do cen transakcyjnych.

Wartość rynkową badanego pojazdu oszacowano na podstawie stwierdzonego w toku oględzin i badań stanu technicznego oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

Wprowadzono korekty dotyczące przebiegu pojazdu, stanu utrzymania, dbałości o pojazd, stan ogumienia, kompletność, wykonywane naprawy.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania oceny technicznej wynosi :

**5100.00 zł.**

Słownie :

**Pięć tysięcy sto złotych.**

Wydając niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny. Od oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Oddziału w Gorzowie Wlkp.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna pojazdu – 24 szt. zdjęć.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
"RZECZOZNAWCY-PZM"  
Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa  
ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.  
ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp.  
Tel./fax (95) 722 77 77  
NIP 526-020-55-46

